

踏切でトラック立ち往生、頻発!

神戸市東灘区・踏切危険箇所

「低床貨物車、通行困難」阪急岡本駅の東側
阪急岡本駅から東約500メートルに位置する「小路踏切」（神戸市東灘区本山北町2）は、住宅街にある北側に向かって急な上り坂の手前にあります。

踏切を挟んで、北側の傾斜は16%あり、車体が後方に傾くため、車底部等が線路の溝に引っかかる危険性があります。


「小路踏切」
（山側に急な上り坂）



「注意喚起の電柱幕」
（踏切手前に設置）

踏切を挟んで北側が急勾配の坂！ トラックの後部バンパー等が線路の溝に！

- 踏切出口が急勾配となっているため、トラック等の後部バンパーや車底部の突起物等が線路の溝に引っかかり、立ち往生する事案が頻発しています。
- 令和4年10月6日にも同種事案が発生し、阪急電車の運行を約1時間止めるなど、大きな被害が発生しています。
- この踏切において、同様の事案が過去3件発生しています。
（東灘警察署認知件数）



- ◎ 無理な通行が電車との重大事故につながります。
- ◎ 踏切内で立ち往生する事案は、「過失往来危険」（刑法第129条第1項）に該当します。

兵庫県東灘警察署交通課

Tel:078-854-0110
（内線：413）