

令和6年 兵庫県内における死亡災害発生状況(7月末日現在)

No	発生日	業種	事故の型	起因物	経験期間	年代	発生状況
1	2月	清掃・と畜	おぼれ	水	1年以上 3年未満	20歳代	被災者は、潜水業務で水槽内の清掃作業を約7mの水深で行っていたところ、作業開始後1時間程度経過した頃、水槽内の被災者からの呼吸音(水中電話にて)が聞こえなくなったため、救助作業を行ったところ、送気マスクの面体が外れている状態の被災者を水中で発見したものの。
2	2月	清掃・と畜	交通事故(道路)	トラック	1年以上 3年未満	40歳代	被災者は、道路にごみ収集車を停車させ、ごみの収集場所へ徒歩で向かうため降車したとき、無人のごみ収集車が前方へ動き出したため、停止させようとしたところ、ごみ収集車と民家の塀との間に身体がはさまれ被災したものの。
3	3月	林業	崩壊・倒壊	立木等	3年以上 10年未満	60歳代	山林において、被災者が一人でチェーンソーを用いて傾斜した立木を伐倒する際、受け口を切り、次に追い口の切り取りをしたところ、切り口から縦方向に立木が割れ、予定していない方向に倒れたため、倒木の下敷きとなり被災した。
4	3月	建設業	崩壊・倒壊	地山、岩石	20年以上 30年未満	50歳代	鉄道路線沿いの法面の石積みの補強工事において、もたれ式擁壁の基礎部分に打ち込まれた杭(H鋼)周辺の土を、2名の労働者でスコップを用いて整備していたところ、法面の石積みが崩壊し、1名は全身が土砂に埋まり、1名は左脚が土砂に埋まり被災したものの。
5	3月	建設業	墜落・転落	開口部	1年未満	10歳代	被災者は、足場最上段にクランプを運び、作業指示者へ次の指示を聞くために近づいたところ、足場ステージ上に荷揚げ用として設けられた開口部に気が付かず、24.8メートル下まで墜落し、被災したものの。
6	4月	建設業	墜落・転落	締固め用機械	1年以上 3年未満	40歳代	宅地造成地において、被災者は、現場内の工事用仮設道路を、ロードローラー(締固め用機械)を運転して別の転圧作業場所へ移動中、下り坂(傾斜約16度、法面長さ7m)に差し掛かった時、左前輪が法肩から脱輪し、高さ約3.5mの路肩から転落し、ロードローラーと接触して被災したものの。
7	4月	陸運業	転倒	フォークリフト	3年以上 10年未満	30歳代	被災者は、フォークリフトを運転して作業ヤードに搬入された荷を、ヤード内の各所に移動させる作業を行っていたとき、バックレスト(フォークに付いた荷受枠)を上げたままフォークリフトを後進させたため、周辺の装置にバックレストが接触したことにより、車体が転倒し、フォークリフトの運転席から投げ出された被災者は、車体の下敷きとなり被災したものの。
8	4月	陸運業	はさまれ・巻き込まれ	トラック	1年未満	60歳代	被災者は、海上輸送用コンテナが搭載されたシャーシ(荷台)とトレーラーヘッドを接続した後、運転席を離れて、シャーシのアウトリガーを収納する作業を行っていたところ、突然トレーラーヘッドが前進し始めたため、トラックの前面に回り込んで止めようとしたが、止められず、背後に停車していたトラックとの間に身体を挟まれ被災したものの。

No	発生月	業種	事故の型	起因物	経験期間	年代	発生状況
9	5月	製造業	激突され	クレーン	10年以上 20年未満	40歳代	工場内で製作中のホッパー（高さ2.1メートル、幅3.8メートル、質量2トン）を2分割にする作業において、ホッパーの連結ボルトを取外し、分割した片方のホッパーを2台の天井クレーン（以下「クレーン」）で共吊りをして移動させる際、一人でクレーンを運転し、ホッパーの片側を吊り上げ、吊り上がった状態で運転位置を離れ、もう1台の別のクレーンを運転してホッパーを吊り上げたところ、荷振れを起こし、分割したもうひとつのホッパーに接触したため、ホッパーが倒れ、近傍で待機していた労働者が下敷きとなり、被災したもの。
10	5月	製造業	墜落・転落	荷姿の物	30年以上 40年未満	60歳代	倉庫内で製品原料が入った内装袋を段ボールケースから取り出す作業等を単独作業で行っている被災者が、倉庫外の屋外通路をふらついて歩いているところを同僚が発見したため、救急で搬送したが、搬送先の病院で死亡。 倉庫内の段ボールケース上面（床面からの高さ約1メートル）に靴跡があった。
11	6月	畜産業	墜落・転落	フォークリフト	1年以上 3年未満	50歳代	被災者はフォークリフトを運転し、容器に入ったおがくずを工場の二階に運び終え、後進したところ、後退し過ぎて法面の路肩から約3.2m下の畑にフォークリフトごと転落し、運転席から投げ出された被災者は、フォークリフトの下敷きになり被災したもの。
12	6月	建設業	墜落・転落	建築物・構築物	3年以上 10年未満	30歳代	店舗の跡地にある根元に亀裂が入った私設電柱を撤去するにあたり、建設機械で引っ張って引き倒すためのワイヤーを、被災者が電柱に登って、頂部付近に取り付ける作業をしていたところ、電柱が根元の亀裂部分から折れて倒れたため、地上から約6mの高さに登っていた被災者は、地上に墜落し、被災したもの。
13	6月	建設業	墜落・転落	はしご等	40年以上	60歳代	被災者は、高所にあるテレビ引き込み線を切断するため、地上6メートルの位置に張られたワイヤーに移動はしごを立て掛け、地上から約4メートルの位置まで登り、はしごの踏み栈を足場代わりとして、立った姿勢で引き込み線を切断していたところ、体勢を崩し、地上に墜落し、被災したもの。
14	6月	建設業	交通事故（道路）	トラック	3年以上 10年未満	20歳代	不具合が発生した開閉器の改修工事の準備作業において、片側2車線の国道に作業車2台を縦列に駐車させ、被災者は作業車の周辺にラバーコーンを設置していたところ、国道を走行してきた2トントラックが警備員の誘導に従わず駐車中の作業車と被災者に接触し、更にトラックの左側の貨物扉のノブに被災者の墜落制止器具のランヤードが引っ掛かったため、約40m引きずられ被災したもの。
15	6月	その他の事業	墜落・転落	はしご等	3年以上 10年未満	70歳代	建屋内で、祭祀で使用する飾りつけ（直径：2.9m、重量：180kg）を2名で製作していたとき、1名の作業員が被災者の指示で製作中の飾りつけを動かした直後に、脚立の2段目（地上からの高さ約1.7メートル）の踏み面上にいた被災者が地上に墜落し、被災したもの。

No	発生月	業種	事故の型	起因物	経験期間	年代	発生状況
16	7月	製造業	激突され	金属材料	10年以上 20年未満	30歳代	鋼線の熱処理を行うラインにおいて、供給している鋼線が断線したため、被災者が切れた鋼線の接続作業を行っていたところ、鋼線の末端がはね、被災者の頸部を切り被災したもの。
17	7月	清掃・ と畜	転倒	フォークリフト	1年未満	40歳代	被災者はバッキン（鋼製のかご）をフォークリフトのフォークに差し込み、地上から3.75メートルの位置まで上げた重心が高い状態で、後進をしていたところ、車体のバランスを崩し、左側に横転、その反動で運転席から投げ出された被災者がヘッドガードと地面の間にはさまれ被災したもの。
18	7月	製造業	はさまれ・ 巻き込まれ	コンベア	40年以上	70歳代	出張先の骨材製造設備のサイロの下部の穴の空いたホッパーの補修と振動装置の据付の修理工事において、異常を感知して停止していたベルトコンベヤーの電源を切っていなかったことから、突如、再起動したため、ベルトコンベヤーの上に乗って作業を行っていた労働者がベルトコンベヤーのローラー部分とホッパーの底部との間に身体を挟まれて被災したもの。
19	7月	製造業	はさまれ・ 巻き込まれ	一般動力機械	10年以上 20年未満	30歳代	被災者は、購入された紙製品の中に異物が混入していないか検査機で検査していたところ、検査機の巻取り側のロールの回転軸に身体の一部が巻き込まれ、被災したもの。